

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2010年4月号

● 特集

p.78 表1: マスクROM→マスク・プログラマブルROM

p.78 右↓2行目: フラッシュROMが→フラッシュROMやマスク・プログラマブルROMが

p.80 右↓3~4行目: RD, LHWR, LLWR→ \overline{RD} , \overline{LHWR} , \overline{LLWR}

p.82 左↓3行目: MCU動作モード→H8SX/1655ではMCU動作モード

p.82 左↑1~2行目: あるので, スタック・ポインタを初期化しないとプログラムが正しく動きません。→あるためです。

p.85 左↑14行目: H8マイコンが備えるI/O以外にも→H8マイコンが備える周辺機能はI/O以外にも

p.93 左↑7行目: 呼び出す動作します。→呼び出すことで動作します。

p.97 左↑15行目: $\overline{IRQ0}$ → $\overline{TRQ0}$

p.97 右↓9行目: $\overline{IRQ0}$ -A(P10)→ $\overline{TRQ0}$ -A(P10)

p.104 図5(b): アドバンス→アドバンスト

p.104 図5(b)データ・サイズの欄: 16M→16M(または4G)

p.104 図5(b)ノーマル・モードの対応ファミリ: H8/300H→H8

p.115 表1(b)OSのカテゴリ: hamayan/はまやん→Project HOS

p.126 右↓3行目: ヒント5: 内部RAMを→ヒント5: 内部レジスタを

● ワンチップD級アンプMAX9708


p.173 写真3(a)吹き出し: 裏面→上面

p.173 写真3(b)タイトル: 裏面→上面


p.175 左↓6行目: 写真3→写真4

p.175 左↓9行目: 写真4→写真5

p.176 写真6:
(旧)



(新) ↓



p.176 右↓1行目: 写真2→写真3

p.176 右↓2行目: 上裏面→裏面

p.176 右↓13行目: 写真5→写真6

p.177 左↓3行目: 写真6→写真7

p.177 左↓5行目: 写真7→写真8

p.177 右↓5行目: 写真8→写真9

● 電流プローブのしくみと使い方

p.197 左↓13行目: ASO→ASO内

p.198 左↓7~8行目: アンプやDCモータをスムーズに回転させる駆動電流を、→アンプがDCモータをスムーズに回転させるために駆動電流を

● 雷/静電気対策用部品の種類と使い方

p.201 図A(b)

