

訂正とお詫び

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがありませんでした。お詫びして訂正いたします。
(編集部)

■ 2006年5月号

● 特集

p.147 写真1キャプション：
(EC202A100A, 岩通アイセック)を消す

p.148 表1の部品番号↓5番目： R_1 →
 R_5

p.152 左↓6行目：リスト1, 2, 4, 5
→リスト1, 2, 3, 4

p.158 左↑13行目：82行目から88行
目→82行目から89行目

● OPアンプ4558物語

p.201 左↓6行目：NJM4558Tは→
NJM4558S, NJM4558Tは

p.205 左↓2行目：性能の良いラテラ
ルPNP→ラテラルPNP

● 6502マイコン・ボード製作記

p.229 リスト1-6の5行目： $A = A +$
→ $A = A + \underline{1}$

● ポータブル機器用電源回路

p.232 図6-5：曲線の5.0Vから右側は
上から250mA, 100mA, 10mAの順

● 電話機-パソコン接続アダプタ

p.269 図3： C_1 の極性が逆