

訂正とお詫び

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
(編集部)

■ 2008年3月号

● 特集

p.112 図B：「ブートストラップ・コンデンサ」のふきだしから C_2 に伸びる矢印を削除

p.118 左↓14行目：10 Hzのアナログ信号成分…→100 Hzのアナログ信号成分…

p.150 表1：表題 …MOSFETの主な使用 → …MOSFETの主な仕様

p.158 図B(b)：FET₂がOFFのとき → FET₂がONのとき

p.166 右↑8行目：写真2 → 写真1

p.171 右↑6行目：「いわゆる同期整流型になります」を削除

● テクノロジ・トレンド

p.166 右↑8行目：写真2では→写真1では

● BASICS

p.200 右↓24行目：式(10-5)～式(10-9)は → 式(10-5)～式(10-7)は

p.202 左↑1行目：(-2.5 Vの降下) → (写真10-1から-0.25 Vの降下)