

訂正とお詫び

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
(編集部)

■ 2007年1月号

● 特集


p.115 図4 右上赤文字SEL, DOWN, UP, A/H→GND, インバータ赤破線内2SA1815→2SC1815

p.137 左↓6, 8, ↑7,11 : ($x = 1, 2, 5, 6$)→($x = 1, 2$)

p.155 右↑4 (Timer_B)→削除

p.156 図4キャプション (Timer_B)→削除

p.174 図9(b)



p.176 右↑5, 11, 12, 15, p.177 左↓7 : $K_C \rightarrow T_C$

p.182 右↓1 図2→図3

p.184 枠内↑4 AV_{SS} と AV_{CC} を短絡→ AV_{SS} と AV_{CC} , AV_{CC} と DV_{CC} を短絡

● 小型モータの選定と制御技術

p.246 図6-4 1-24 AV_{CC2} 端子と

GNDの接続点を削除

p.249 リスト6-1 ↓2 20000000L
→20000000UL, ↓13 volatile
int gWidthA; →volatile
unsigned int gWidthA;

■ 2007年2月号

● ENC28J60のバージョンアップに伴う回路変更

p.268 表1 右↑3の数量列：23→2