

## 訂正とお詫び

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。  
(編集部)

### ■ 2008年12月号

#### ● Cによるマイコン操作術

p.203右↓10行目：出力信号を変更→出力信号レベルを変更

p.203右↑15行目：TMR<sub>x</sub>→TMR<sub>y</sub>

p.203右↑13行目：TMR<sub>x</sub>→TMR<sub>y</sub>

図9-1左側下から2番目の吹き出し：  
TMR<sub>x</sub>→TMR<sub>y</sub>

p.207右↑6行目：36行目→37行目

p.209右↓6行目：OC1CON→OC8CON

p.209右↓6行目：0x0006→0x000b