

## 訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

### ■ 2013年9月号

#### ● 特集

p.77 「地磁気センサ」右↓3行目:

HMC1041Z→2

p.84 写真17キャプション:「(石川産業)」追加

p.85 写真19キャプション:(STエレクトロニクス)→(STマイクロエレクトロ

ニクス)

p.94 RFコネクタ(UFL)→U.FL

p.111 写真17

LIC1235R3R8406→LIC1235R 3R8406

● 短期連載 ヘッドホン用USB D-A  
コンバータ・アンプの製作(第2回)

p.158 右↓1行目:巻末の参考文献→ほかのOPアンプ関連の文献

p.159 図3の左上の吹き出し:OPアンプの出力インピーダンス→OPアンプの入力インピーダンス

p.163 図Dの右上の吹き出し:ゲイン  
余裕 70.26°→27.29dB

p.168 図I:約1.4V<sub>p-p</sub>→約2.2V<sub>p-p</sub>