

# 訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがございました。おわびして訂正いたします。  
(編集部)

## ■ 2009年8月号

### ● 特集

p.140 リスト2の左側14行目:

adbuffer → adbuffer\_x

p.140 リスト2の右側7行目:

adbuffer2 → adbuffer\_y

### ● 合点! オシロスコープ入門

p.162, p.163 図8-15と図8-16: 図が逆

### ● ロジック・スコープ

p.195 リスト1の1行目: PINPINA →

PIN PINA

p.196 右↓6行目:  $5\mu\text{s}$  →  $10\mu\text{s}$

p.196 右↓15行目:  $250\mu\text{s}$  →  $250\text{ns}$

p.196 右↓16行目: ATmega256 →

ATmega128

### ● これが回路の落とし穴! トラブル対策

#### ABC

p.211 左↓11行目:  $I_C$  → CTR

p.213 写真5-Aの説明文: 左から  
PC617, CNR201, TLP581, GP1S53V  
→左から GP1S53V, TLP581, CNR201,  
PC617