

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。(編集部)

■ 2014年10月号

● 特設

p.164 左↓14行目：PCA9969→PCA9669

p.167 右↑10行目：図27→図26

● まさかの逆噴射！ノイズが確実に減る電源パスコンのつけ方

p.181 図1：0.3mH→0.3nH

● 私の部品箱

p.214 図1： C_1 に回路定数10pFを追加