

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2016年5月号

● 特集 はんだ付けから! 何でも屋の電子工房DVD

p.93 左↑8行目: 電源電圧いっぱいまで出力がスイング→電源電圧いっぱいまでスイング

p.93 図5 吹き出し: 2次高調波は2 kHz成分のみ(3 kHzと4 kHz成分への

矢印を削除)

p.113 図4 左上の吹き出し: $VR_2 \rightarrow VR_1$

p.127 左↓4行目: 出力オフセットは200 mVです→シャント抵抗の電圧降下は200 mVにする必要があります

● キットで実験! モータのセンサレス制御技術「ベクトル制御編」

p.172のタイトル: $0 \sim 36^\circ \rightarrow 0 \sim 360^\circ$

p.172 左↓4行目: ベクトル制御を→ベクトル制御の

p.172 左↓5行目: 磁石と磁束が→磁束と磁束と

p.172 右↓3行目: 少ないホール・センサ→ホール・センサ