

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2016年9月号

● 特集 第1章

p.46 左↓5行目 GPIO4→GPIO

● 特集 第3章

p.69 リスト3 8行目 `pinMode(PIN_SW, INPUT_PULLUP);` → `pinMode(PIN_SW, INPUT_PULLUP);`

■ 2016年10月号

● 特集 第1章

p.42 表1 注(2) 2硫化リチウム電池→2
硫化鉄リチウム電池

p.46 左↑3行目 図5→図6

p.46 左↓3行目 図5→図6

p.46 左↓1行目 大型である→大型のほ

うが高い

● 誰でもキマル! プリント基板道場

p.153 右↓8行目 電源ネットを利用→ネ
ットを一部配線

p.156 図10(d) フキダシ ゲート信号の
→LTC3775への電源ライン

p.158 図14のy軸 電波→電源